


D J TAL KURULUM KILAVUZU

NEBO G20

Do ru hizalama. Sa lam kurulum.

**6**

KURULUM ADIMI

PDF

ONLINE UYUMLU

G20

NEBO SER S

Montaja ba lamadan nce k lavuzun tamam n okuyun.

HAZIRLIK

Kurulumu Ba lamadan nce

Par alar d z ve temiz bir zeminde kontrol edin. Kurulum boyunca b t n vidalar nce hafif e tutturun; son s kmay tabla yerle iminden sonra yap n.

01	Sa ta y c ayak	1 adet
02	Sol ta y c ayak	1 adet
03	Masa tablas	1 adet
04	Ara ba lant profili	2 adet

HAZIR BULUNDURUN

● 1 numaral vida po eti

● Temiz ve yumu ak zemin

● Yeterli al ma alan

NEML


T m vidalar yerlerine tak lmadan hi bir ba lant y tamamen s kmay n. Vida deli i hizalanm yorsa daha nce tutturulan vidalar hafif e gev etin ve par alar yeniden hizalay n.

[ADIMLARA GE](#)

PAR ALAR VE G VDE BA LANTISI


Ad m 1 - 2

1 Par alar kontrol edin



Sa ve sol ayak, masa tablas ve iki ara ba lant profilini d z zeminde izimle e le tirin. Tabla ba lant vidalar 1 numaral po ettedir.

2 Ara ba lant profillerini tak n



ki ara ba lant profilini ayaklardaki yuvalara oturtun. Vidalar yaln zca hafif e tutturun.


KONTROL NOKTASI

Ayak y nlerini izimle e le tirin. T m vidalar yerlerine tak lmadan hi bir ba lant y tamamen s kmay n.

G VDE H ZASI VE TABLA HAZIRLI I


Ad m 3 - 4

3 G vdeyi hizalay n



Sa ve sol aya n birbirine paralel oldu undan emin olun. Ba lant lar gev ek durumdayken vida deliklerini ayn eksene getirin.

4 Tablay haz rlay n



Masa tablas n izilmeye kar korunan d z zemine, d rt d bel yukar bakacak ekilde ters yerle tirin.


KONTROL NOKTASI

Vida deli i hizalanm yorsa daha nce tutturulan vidalar hafif e gev etin ve g vdeyi yeniden hizalay n.

TABLA MONTAJI VE SON SIKMA


Adım 5 - 6

5 Metal g vdeyi tablaya yerleştirin



Metal g vdeyi ters çevirerek tabladaki doğru d belle hizalayın. 1 numaralı po etteki vidalarla hafif e sabitleyin.

6 Ayarlı ayaklar takın ve sıkın



Ayarlı ayaklar yerlerine vidalayın. Masa hizasını kontrol ettikten sonra tüm g vde ve tabla bağlantılarını kontrol edip sıkın.

KONTROL NOKTASI

Metal g vde doğru d bele tam oturmalı. Ayarlı ayaklar masa zemine dengeli basacak şekilde düzenleyin.

KURULUM TAMAMLANDI

Son Kontrol


KONTROL LİSTESİ

- ☐ Sağ ve sol ayakların aynı y düzde ve birbirine paralel olduğunu kontrol edin.
- ☐ Kişinin ayaklarındaki yuvalara tam oturdu undan emin olun.
- ☐ Metal gövdenin tabladaki düz düz belle hizaland ını kontrol edin.
- ☐ Tüm gövde ve tabla vidalarını kontrol et ve sıkılaştır.
- ☐ Ayarlı ayaklar masanın zemine dengeli basacak şekilde düzlenmelidir.

Kurulum tamamlandı .

Nebo G20 masanızı kullanmaya hazır. Şimdi deneyimlerinizi paylaşarak diğer kullanıcılarla paylaşın.

OYUNUN TADINI ARTIRIN



DESTEK VE BİLGİLER

Güncel bilgileri ve destek kanalları için stepgamer.com adresini ziyaret edin.

STEPGAMER.COM